



Avdelningen för regelarbete och expertstöd
Carl Axel Sundström, 08-730 93 97

BifAB
Fabriksvägen 2
710 41 FELLINGSBRO

Klarläggande om åtgärder för att förhindra personskador vid hantering av pallat gods i pallställ

Ni önskar ett klarläggande om punkt A 3.2 bilaga A i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Ni önskar en tolkning av kravet på genomskjutningsskydd, mer specifikt när sådana kan betraktas som uppenbart onödiga. Ni har tidigare, från distriktet i Härnösand fått muntligt besked om tolkningen. Då angavs att "uppenbart onödigt" enbart gäller pallställ som står så nära en vägg att den del av pallen som befinner sig närmast trucken inte kan passera den främre bärbalkens insida i pallstället. Er reaktion på detta är att i stort sett samtliga pallställ som är placerade mot vägg måste förses med genomskjutningsskydd. Detta på grund av att det i de allra flesta lagerlokaler finns en golvsöcket och ofta även pelare vid väggen som gör att pallstället inte kan placeras tillräckligt nära väggen. Tolkningen överensstämmer, enligt er skrivelse, inte med den praxis som gäller inom branschen. Tolkningen inom branschen är att när ett pallställ är placerat mot en vägg är det uppenbart onödigt med genomskjutningsskydd eftersom pallen då inte kan falla ner på baksidan där truckföraren inte har någon visuell kontroll. Ni kräver ett skriftligt klarläggande från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets vidhåller den bedömning som gjordes av Härnösandsdistriktet. Risken att den del av pallen som befinner sig närmast trucken kan falla ner vid den främre bärbalkens insida i pallstället ska beaktas vid bedömningen om ett genomskjutningsskydd är uppenbart onödigt eller inte.

Med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning infördes tydligare och skärpta krav vad gäller pallställ. Kravet på genomskjutningsskydd där det inte är uppenbart onödigt infördes med AFS 2006:4. Avsikten med de nya kraven om pallställ var främst att minska riskerna för ras vid hantering av gods på pallar i pallställ. De nya kraven kan alltså vara skärpta även gentemot den praxis som gäller inom branschen.

Formuleringen om att genomskjutningsskydd ska finnas, om det inte är uppenbart onödigt, öppnar även för andra lösningar. Om det t.ex. är möjligt att



säkerställa att de pallar som hanteras inte riskerar att falla ner från någon av bärbalkarna, så finns inte kravet på genomskjutningskydd.

Carl Axel Sundström